terpel

Lista control de verificación diaria

Válvulas de alivio

Valvula	KM	Notas	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión	Revisión
Fecha:			Sep 15	Sep 30	Oct 15	Oct 30	Nov 02	Nov 09	Nov 16	Nov 23	Nov 30	Dic 02
1												
2										✓		
3	3.575		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	5.175		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	7.475		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	8.900		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	10.830		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	11.625	Cerca del puente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	13.550		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	14.000	Puente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	14.975	Midway	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	17.400		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	19.800	Cerca Camp TMF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	21.000		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	21.500	Entrada Polvorín	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	22.800		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	23.900	B60/CSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	29.000	MSA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Realizado por:

Jorge Luis Martinez N

OBSERVACIONES

Se han hecho inspecciones frecuentes, donde se han identificado, vegetación creciendo, sobre las lineas, que se ha subsanado este problema.

Sin comunicación: del km 6.5 al 7.5. Ni radio, ni celular

Asimismo, es frecuente la oxidación y corrosión debido a las condiciones climáticas y cercania a las áreas boscosas.

No obstante se hacen las recomendaciones a la Mina para tomar los correctivos necesarios.

Scanned by TapScanner